

الورقة رقم 1

الإعلان عن مناقصة وطنية مبسطة (أشغال)

يعلن السيد كان تال عثمان الأمين العام لوزارة النفط والطاقة والمعادن عن المناقصة الوطنية المبسطة لإصلاح 13 سيارة لصالح الوزارة لصالح الوزارة وفق ما هو مبين نوعياً وكميّاً في الكشف الوصفي والتقديري للكميات المطلوبة الوارد في الجزء الثالث من الملف.

1. على المقاولين المهتمين أن يقدموا عروضهم الفنية والمالية عن طريق تعبئة شكليات التعهد والكشف الوصفي والتقديري للكميات والأسعار مكملة بالأوراق التي تتطلبها المناقصة الوطنية المبسطة، وأن يسلموا العرض في ظرف مختوم لدى وزارة النفط و الطاقة و المعادن في أقصاه 12 نوفمبر 2018 على تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.

2. يجب أن لا يكتب على الظرف المختوم سوى العبارات التالية: "السيد رئيس اللجنة الداخلية للصفقات لوزارة النفط والطاقة والمعادن، العرض المتعلق بإصلاح 13 سيارة لا يفتح إلا في الجلسة العلنية للجنة".

3. سيجري فتح المظاريف في جلسة علنية للجنة ستتعقد يوم 12 نوفمبر 2018 عند الساعة الثانية عشر بمبني الوزارة. ويدعى لحضور هذه الجلسة ممثلو المتعهدين الراغبين في ذلك.

4. يدعى المترشحون الذين سحبوا ملفات المناقصة إلى حضور اجتماع إخباري وأو زياره لعين المكان يومياً على الساعة التاسعة صباحاً.

5. على المترشحين الراغبين في الحصول على توضيحات حول المناقصة أن يطلبوا ذلك من اللجنة كتابياً في أقصاه 05 نوفمبر 2018 عند الساعة الخامسة مساء.

6. سيجري تقييم العروض من قبل اللجنة في جلسة مغلقة وفق المعايير التالية:

- أ- مطابقة العرض لمتطلبات الملف؛

- ب-تجربة المتعهد في إنجاز الأشغال المماثلة؛

- ت-مؤهلات الأشخاص المعتمد عليهم وآجال التنفيذ؛

- ث-مبلغ العرض المصحح بالنسبة للمتعهدين الذين تم قبول عرضهم الفني لمطابقته لمتطلبات الملف.

7. إن اللجنة:

- أ- ستسند العقد للمتعهد المؤهل بالنظر لتجربته إذا تطابق عرضه الفني مع متطلبات الملف وكان عرضه المالي أقل من منافسيه؛

- ب-ليست ملزمة بأن تستمر في استكمال هذه المناقصة.



الورقة رقم 3

المناقصة الوطنية المبسطة

أشغال

إطار الكشف الوصفي والتقديرى للكميات والأسعار

01 – سيارة من طراز تويوتا كورولا – محرك 0.2 (SG 9752)

طبيعة الأعطال	الهيكل (Carrosserie) والأجزاء الخارجية
<ul style="list-style-type: none"> - سمكرا (Tôlerie) وصباغة المصد الأمامي والخلفي - استبدال المصباح الأمامي (Phare) الجانبين الأيمن والأيسر؛ الإنارة (Signal) الخلفية – الجانب الأيمن؛ المرأة الجانبية اليسرى ؛ ماسحات الزجاج (Essuie Glass) 	
<ul style="list-style-type: none"> - ممتص الصدمات (Amortisseur) خلفي و أمامي - قضبان (Biellettes) - الوصلات (Rotules) - كرداه الجانبين الأيمن والأيسر. 	أعطال ميكانيكية

02 – سيارة من طراز تويوتا برادو تى اكس – محرك 150 5LVDJ (8499AP00)

طبيعة الأعطال	الهيكل (Carrosserie) والأجزاء الخارجية
<ul style="list-style-type: none"> - سمكرا (Tôlerie) وصباغة المصد الأمامي - سمكرا (Tôlerie) وصباغة المصد الخلفي - استبدال مصباح ضوء الضباب بالجانبين الأيمن والأيسر - استبدال المصباح الأمامي (Phare) بالجانبين الأيمن والأيسر؛ - سمكرا (Tôlerie) وصباغة الباب الخلفي الأيمن؛ 	
<ul style="list-style-type: none"> - ديسك بلاتو وقابض الدبريراج - غطاء المكبح اليدوي - صفيحة الكبح (Plaquette de Frein AV) الأمامية 	أعطال ميكانيكية

03 – سيارة من طراز تويوتا برادو في 8 – محرك (6998AP00) VDJ 200 D4D

طبيعة الأعطال	الهيكل (Carrosserie) والأجزاء الخارجية
<ul style="list-style-type: none"> - الجناح الطرفي الخلفي - استبدال المصباح الأمامي (Phare) بالجانبين الأيمن والأيسر؛ - استبدال مصباح ضوء الضباب بالجانبين الأيمن والأيسر - تثبيت الملحقات بالمشابك واللصاقات الخفيفة؛ 	

04 – سيارة من طراز تويوتا برادو تى اكس – محرك 150 5LVDJ (7983AS00)

طبيعة الأعطال	الهيكل (Carrosserie) والأجزاء الخارجية	أعطال ميكانيكية
<ul style="list-style-type: none"> - سمسكة (Tôlerie) السقف المتتصداً من جهة الزجاج الأمامي - الإنارة (Signal) الخلفية – الجانب الأيمن - استبدال الباب الخلفي الأيسر مع الصباغة؛ - استبدال غطاء العجلة الاحتياطية؛ - استبدال القفل وتركيب مقبض باب السائق - ذراع تدوير (Manivelle) زجاج باب السائق؛ - مراجعة كاملة للmotor - ممتص الصدمات (Amortisseur) خلفي وأمامي - صفيحة الكبح (Plaquette de Frein AV) الأمامية - اصلاح علبة التروس (Boite vitesse) 		

05 – سيارة من طراز نيسان هارد بودي (SG 9818)

طبيعة الأعطال	الهيكل (Carrosserie) والأجزاء الخارجية	أعطال ميكانيكية
<ul style="list-style-type: none"> - سمسكة (Tôlerie) و صباغة الباب الأمامي الأيمن - سمسكة (Tôlerie) و صباغة الطرف الأمامي الأيمن - استبدال وصباغة المصد الأمامي الأيمن - استبدال مصباح الإنارة (Signal) الخلفية – الجانب الأيمن - استبدال الزجاج الأمامي؛ - استبدال المصباح الأمامي (Phare) بالجانبين الأيمن والأيسر - استبدال مكبس (Nécessaire) الأسطوانة والصفحة - ممتص الصدمات (Amortisseur) خلفي وأمامي - ضاغط (Comresseur) مكيف + غاز (R134) 		

06 – سيارة من طراز بيجو (7538 IF)

طبيعة الأعطال	الهيكل والاجزاء الخارجية
- 04 مقابض للباب المنزليق	
- سمرة (Tôlerie) و صباغة الصندوق الخلفي مع تثبيت القصيب لبلاستيكي (Baguette)	
- الطرف الأمامي الأيسر + القصيب لبلاستيكي (Baguette)	
- الطرف الخلفي الأيمن + القصيب لبلاستيكي (Baguette)	
- مضخة الحقن (Pompe Injection)	اعطال ميكانيكية

07 – سيارة من طراز نيسان هارد بودي (SG 9817)

طبيعة الأعطال	الهيكل والاجزاء الخارجية
- الزجاج الأمامي	
- استبدال المصباح الأمامي (Phare) بالجانبين الأيمن والأيسر	
- استبدال المصد الأمامي	
- استبدال الإنارة (Signal) الخلفية – الجانبين الأيمن والأيسر	
- الموقف (Démarreur)	
- ضاغط (Comresseur) مكيف + غاز (R134)	
- مضخة الحقن (Pompe Injection)	اعطال ميكانيكية

08 – شاحنة صغيرة من طراز تاتا (6684)

طبيعة الأعطال	الهيكل والاجزاء الخارجية
- سمرة (Tôlerie) و صباغة كامل السيارة	
- مضخة الحقن (Pompe Injection)	اعطال ميكانيكية

09 – سيارة من طراز رينو كانغرو (8611 AR 00)

طبيعة الأعطال	الهيكل والاجزاء الخارجية
- سمرة (Tôlerie) و صباغة كامل السيارة	
- القصيب لبلاستيكي (Baguette) للباب الخلفي	
- استبدال المصد الأمامي + مصباح ضوء الضباب	
- المرآة العاكسة (Rétroviseur)	
- استبدال المحرك	
- ممتص الصدمات (Amortisseurs)	اعطال ميكانيكية

10 – سيارة من طراز في دايل يو جتا (9046 AR 00)

طبيعة الأعطال	الهيكل (Carrosserie) والأجزاء الخارجية
<ul style="list-style-type: none"> - تنظيف المصابيح الأمامية (Phares) - المرأة الجانبية (Rétroviseur) اليمنى واليسرى - استبدال دواسة السرعة - اسطوانة الدبرياج (Papillon EGR) - ممتص الصدمات (Amortisseurs) الأمامية والخلفية - 2 حاقن وقود (Injecteurs) - ضاغط (Comresseur) مكيف + غاز (R134) 	أعطال ميكانيكية

11 – سيارة من طراز تويوتا لاند كروزر في 8 (7532 AP00)

طبيعة الأعطال	الهيكل (Carrosserie) والأجزاء الخارجية
<ul style="list-style-type: none"> - صباغة كامل السيارة - استبدال المصباح الأمامي (Phare) بالجانبين اليمنى والأيسر - استبدال مصباح ضوء الضباب بالجانبين اليمنى والأيسر - سمسك (Tôlerie) و صباغة المصد الأمامي والخلفي - دعامة القدم بالطرف الأيسر - رادار المصد الأمامي - المرأة العاكسة (Rétroviseur) - استبدال حزام الأمان بالمقاعد الأمامية والخلفية - ممتص الصدمات (Amortisseur) خلفي وأمامي - آلية تغيير السرعات بعلبة التروس 	أعطال ميكانيكية

12 – سيارة من طراز تويوتا كورولا (8428 AP00)

طبيعة الأعطال	الهيكل (Carrosserie) والأجزاء الخارجية
<ul style="list-style-type: none"> - صباغة واستبدال الطرف الجانبي الأمامي الأيسر - استبدال المصد الأمامي - استبدال المصد الخلفي - استبدال الإنارة (Signal) الخلفية – الجانب اليمنى - ماسحات الزجاج (Essuie Glass) - موجه المرأة العاكسة - قضبان (Biellettes) - الوصلات (Rotules) - ممتص الصدمات (Amortisseur) خلفي وأمامي - ضاغط (Comresseur) مكيف + غاز (R134) 	أعطال ميكانيكية

13- سيارة من طراز تويوتا هايلوكس (SG 11468)

طبيعة الأعطال	
- خافض الحركة (Réducteur) وعلبة التروس	أعطال ميكانيكية

